

REPORTE MENSUAL					
Minera Panamá, S.A					
Mes de Recolecciones: Diciembre 2016					
Proyecto: Mina de Cobre Panamá			Ubicación: Corregimientos de Cocle del Norte y San José del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón		
Fecha de Recolección	Sitio/Punto de Recolección	Cantidad de Desechos (gal)	N° de Manifiesto de Transporte y Recepción	N° de Certificado de Recolección, Transporte y Disposición Final	Fecha de Incineración en Planta de STI
28/12/16	Sitio Mina/Punta Rincon	3 Tótems con filtros usados y trapos	No.17880	EKSA-16828	N°. C-8560-2017
		1 Totems con mangueras usadas.			
		32 Bolsas con trapos usados.			
		3 Tanques de 5 galones con aceites usados.			
		1 tanques de 5 galones con filtros usados.			
		4 tanques de 55 galones con trapos			
		1 Tanque de 55 galones con grasa y aserrín.			
		45 tanque de 5 galones vacíos.			
28/12/16	Sitio Mina/ Almacenamiento Temporal Frente a Cabo Contenedor.	3 tanques de 55 galones con filtros usados y trapos.	No.17881	EKSA-16829	N°. C-8560-2017
		80 bolsas con trapos.			
		2 tanques de 55 galones vacíos.			
28/12/16	Sitio Mina/ Taller Botija	1 Totems con mangueras usadas.	No.17882	EKSA-16830	N°. C-8560-2017
		7 tanques de 55 galones con filtros			



Lic. Jorge Lau
Gerente de Departamento de Logística.
Eco-Klean,S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8560-2017

2. Fecha

11 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Eco-Klean S.A.)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonomé, Coclé

6. Personal de Contacto o Responsable

Carlos Flores

7. Teléfonos y Fax

8. E-mail

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

4,826 kg

17. Fecha de Entrada a la Planta

28 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

11 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Traído de Planta de Minera Panama, Donoso, Colon entrando por Penonomé

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 4,826 kg desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte, estos fueron a la planta de STI (Manifiestos de Transporte de ECO-KLEAN N° 17968), estos desechos fueron generados y pertenecientes MINERA PANAMA, S.A. quien a su vez le retiro los mismos, por parte ECO-KLEAN S.A.

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases compromisos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

11 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 16828



**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS.**

Eco – Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos:

- 3 Totems con filtros y trapos contaminados.
- 1 Totems con mangueras usadas.
- 32 bolsas con trapos contaminados.
- 3 tanques de 5 galones con aceites usados.
- 1 tanques de 5 galones con filtros usados.
- 4 tanques de 55 galones con trapos contaminados.
- 1 tanque de 55 galones con grasa y aserrín
- 45 tanque de 5 galones vacíos
- 3 tanques de 55 galones con silicón.

Procedentes de la compañía: Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, Sitio Mina Puerto-Punta Rincón, recolectados el día: 28 de Diciembre de 2016, los cuales fueron transportado para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Diciembre de 2016.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 0764 del 19 de Abril de 2016 del Ministerio de Salud y expira el 19 de Abril de 2017
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 038 y 039 y expira el 10 de Diciembre de 2018
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 16829



**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 3 Tanques de 55 galones con trapos y filtros usados.
- 80 bolsas con trapos contaminados.
- 2 tanques de 55 galones vacíos.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina-Almacenamiento Temporal, frente a Cabo Contenedor, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 28 de Diciembre de 2016, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Diciembre de 2016.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 0764 del 19 de Abril de 2016 del Ministerio de Salud y expira el 19 de Abril de 2017
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 038 y 039 y expira el 10 de Diciembre de 2018.
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 16830



**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 1 Totems con mangueras usadas.
- 7 tanques de 55 galones con filtros usados.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina- Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 28 de Diciembre de 2016, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 30 de Diciembre de 2016.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 0764 del 19 de Abril de 2016 del Ministerio de Salud y expira el 19 de Abril de 2017
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 038 y 039 y expira el 10 de Diciembre de 2018
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original